ПРОБЛЕМИ З ІНСТРУМЕНТОМ Mp Drive 40

РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕБІДКИ, ЯКЩО ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ



ПОРЯДОК РОБІТ

1

ПІДКЛЮЧІТЬ Mp Інструмент Drive 40

Підключіться до інструмента через мобільний телефон або ПК

2

НАЛАШТУВАННЯ ADI


Виконайте налаштування фази встановлення ADI, як показано на кроках

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРІВНИКА


Якщо проблеми не зникають, зверніться до керівника монтажу

1.ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТА
Інструмент Mp Drive 40

A) МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН: підключіть телефон бездротово
B) ПК: підключіться до інструмента кабелем



2. НАЛАШТУВАННЯ ADI



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ПРОБЛЕМИ З БОКОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ

РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕБІДКИ, ЯКЩО ВОНА НЕ ПРАЦЮЄ

ПОРЯДОК РОБІТ

1

ПІДКЛЮЧІТЬ HEA

Підключіть HEA до бокового елемента

2

ПІДКЛЮЧІТЬ ПРИСТРІЙ

Підключіться до HEA через мобільний телефон або ПК

3

НАЛАШТУВАННЯ ADI

Виконайте налаштування фази встановлення ADI, як показано на кроках

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРІВНИКА

Якщо проблеми не зникають, зверніться до керівника монтажу

3. НАЛАШТУВАННЯ ADI

